

# Maschinenbediener/Gießereiarbeiter (m/w)

## Ihre Aufgaben:

- Rüsten und Bestücken der Anlagen
- Überwachung von Fertigungsprozessen und Dokumentation der Ereignisse anhand von Prüfanweisungen
- Korrektur von Bearbeitungsmaschinen mithilfe von Parametern
- Behebung von Störungen und Durchführung von Bedienerwartungen
- Einsatz in den Abteilungen Formanlage, Putzerei, Kernmacherei, Schmelzbetrieb, Sohleneisen
- Gelegentliches Ausführen anderer Arbeiten außerhalb der benannten Abteilungen

## Ihr Profil:

- Technische Berufsausbildung wünschenswert
- Bereitschaft zur 3-Schicht- und Wochenendarbeit
- EDV-Kenntnisse vorteilhaft (Maschinenbedienung)
- Systematische Arbeitsweise sowie eine schnelle Auffassungsgabe
- Selbständige, qualitätsbewusste und verantwortungsvolle Arbeitsweise
- Teamorientierung
- Tauglichkeit für Gießerei
- Kenntnisse auf Teilgebieten der Gießerei von Vorteil
- Staplerberechtigung von Vorteil

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins

per E-Mail:

**info@ewa-guss.de**

oder per Post an:

**Frau I. Herzig  
Eisenwerk Arnstadt GmbH  
Bierweg 4 - 99310 Arnstadt**